

SCANTECH[™]

TEMARIO X

PROGRAM SCANTECH



PARA MAYORES INFORMES Tel: 800 347 0773 Correo: info@mess.com.mx

Instalación del software Configuraciones de la PC Administrar licencias Conexión del equipo

CALIBRACIÓN

SOFTWARE DE ESCANEO (SCANVIEWER)

- -Interfaz (iconos, barra de menú, barra de herramientas, barra de estatus, área de visualización y panel de funciones).
- Atajos con el teclado.
- Protección de datos.
- Exposición automática.
- Fine Scan.
- Plano de fondo.
- Edición de escaneo.
- Compensación de temperatura.
- Triangulación.
- Empalme de escaneos por medio de targets.
- Empalme de escaneos de manera manual.
- -Malla y sus opciones.



ANÁLISIS

- Construcción de geometrías.
- Extracción de geometrías.
- Alineaciones.
- Distancias y ángulos.
- Cortes transversales.
- Comparación 3D.
- Reportes

INSPECTOR DE TUBERÍAS (OPCIONAL)

- Intercambio de correcciones XYZ/YBC

SOFTWARE DE FOTOGRAMETRÍA. (KSCAN – MAGIC I Y II, KSCAN 20 Y MSCAN)

- Colocación de barra de escalas y targets codificados.
- Toma de fotografías.
- Optimización.
- Exportar modelo de posicionamiento.

