mariano escobedo nº 564 col. anzures, 11590 ciudad de méxico tel. (55) 91484300 www.ema.org.mx

MESS SERVICIOS METROLÓGICOS, S. DE R. L. DE C.V.

ACCESO III No. 16 A NAVE 10, PARQUE INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ, C.P. 76120, QUERÉTARO, QUERÉTARO

Ha sido acreditado como Laboratorio de Calibración bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para el área de **Dureza**

> Acreditación Número: DZA-33 Fecha de acreditación: 2021/07/21 Fecha de ampliación: 2025/10/10 Fecha de emisión: 2025/10/15

Número de referencia: 25LC1672 Trámite: Ampliación en los alcances de medición ya acreditados

Este documento sustituye al emitido el 2025/10/10

El alcance para realizar las calibraciones es de conformidad con:

Método o procedimiento: Calibración de máquinas de medición de dureza Vickers/MicroVickers/Knoop. Método indirecto. Calibración de máquinas de medición de dureza Rockwell. Método indirecto. Calibración de máquinas de medición de dureza Vickers. Método Directo. Calibración de máquinas de medición de dureza Rockwell. Método Directo. Calibración de máquinas de medición de dureza Brinell. Método indirecto. Calibración de máquinas de medición de dureza Shore. Método directo.



mariano escobedo nº 564 col. anzures, 11590 ciudad de méxico tel. (55) 91484300 www.ema.org.mx

Número de referencia: 25LC1672

Ver Anexo A (Tabla CMC DZA-33)

Notas para la interpretación de la Tabla CMC:

- I. Mensurando / Instrumento: El mensurando es la magnitud que se desea a medir cuantitativamente mediante un número y una referencia, así mismo, el instrumento es aquel patrón o equipo a ser calibrado, comúnmente denominado Instrumento Bajo Calibración (IBC).
- II. Método de medida y norma de referencia: Es el método o procedimiento de calibración o medición que el laboratorio utiliza para prestar el servicio de calibración o medición. En el caso de que el método de medición se base en una Norma Oficial Mexicana o Estándar, esta columna también incluye esta información, después de la descripción general del método de medida.
- III. Intervalo de medida: El intervalo de medida, es el conjunto de valores de magnitud que puede medir el laboratorio de calibración. El valor o intervalo de medida se expresa explícitamente. Las entradas describen además del valor único o el intervalo completo, las unidades de la capacidad de medición.
- IV. Condiciones de medición: Son las condiciones de medición bajo las cuales se realiza la calibración del instrumento bajo calibración (IBC) o se lleva a cabo la medición. El valor de las condiciones de medición puede ser utilizado por el usuario del IBC para, operarlo bajo las mismas condiciones que se observaron durante su calibración o, en su defecto, para que el usuario pueda aplicar las correcciones correspondientes.
- V. Incertidumbre expandida de medida: Se declara el valor de la incertidumbre expandida que el laboratorio puede alcanzar durante la prestación del servicio de calibración o medición.
- VI. Patrón de referencia usado en la calibración: Se informa el patrón o patrones de referencia que el laboratorio utiliza para realizar el servicio de calibración o medición, así como la fuente de trazabilidad metrológica.
- **VII. Observaciones:** Se indica si el servicio de calibración o medición se realiza en las instalaciones permanentes del laboratorio o en sitio donde se encuentra ubicado el IBC.

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez Directora General